
Comune di Stella

Provincia di Savona

**COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
LCOALITA' ROVIETO SUPERIORE – NUOVA AREA PIC NIC**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

COMMITTENTE: COMUNE DI STELLA (SV)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Emesso	R. Desalvo	Verificato	R. Desalvo	Approvato	R. Desalvo	Revisione	
Data	mag 2018	Data	mag 2018	Data	mag 2018		

PREMESSA

Il sottoscritto Ing. Desalvo Roberto, amministratore unico e direttore tecnico della StAigeS Ingegneria s.r.l., con sede in Savona Corso Italia n. 22/6, su incarico della Committenza, redige la presente documentazione fotografica inerente il progetto di realizzazione di una nuova area pic nic da realizzarsi in località Rovieto Superiore nel comune di Stella (SV).

Savona, 16/05/2018

Il Tecnico

ing. Roberto Desalvo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1: Vista della viabilità presente

Emesso	R. Desalvo	Verificato	R. Desalvo	Approvato	R. Desalvo	Revisione	
Data	mag 2018	Data	mag 2018	Data	mag 2018		

Progetto n.							Pag. N°	3 di 6
Committente	Comune di Stella							
Titolo Progetto	Progetto Fattibilità tecnico-economica							
Documento	Documentazione fotografica							



Figura 2: Porzione sud dell'area e congiunzione con l'area precedentemente sistemata dall'opera di realizzazione della nuova rotatoria poco più a sud



Figura 3: Muro perimetrale della porzione sud

Emesso	R. Desalvo	Verificato	R. Desalvo	Approvato	R. Desalvo	Revisione	
Data	mag 2018	Data	mag 2018	Data	mag 2018		

Progetto n.							Pag. N°	4 di 6
Committente	Comune di Stella							
Titolo Progetto	Progetto Fattibilità tecnico-economica							
Documento	Documentazione fotografica							



Figura 4: Fontanella presente e allaccio a rete acquedotto



Figura 5: Accesso da nord lungo la SP334 (a sinistra nella foto) e fermata bus

Emesso	R. Desalvo	Verificato	R. Desalvo	Approvato	R. Desalvo	Revisione	
Data	mag 2018	Data	mag 2018	Data	mag 2018		



Figura 6: Proprietà privata e limite asfalto di nuova realizzazione



Figura 7: Massi presenti sull'area, dettaglio della staccionata deteriorata e ceppi degli alberi tagliati (al centro)

Emesso	R. Desalvo	Verificato	R. Desalvo	Approvato	R. Desalvo	Revisione	
Data	mag 2018	Data	mag 2018	Data	mag 2018		



Figura 8: Scogliera esistente realizzata al termine del muro esistente nella porzione sud. In corrispondenza si nota il termine dell'asfalto di nuova realizzazione

Emesso	R. Desalvo	Verificato	R. Desalvo	Approvato	R. Desalvo	Revisione	
Data	mag 2018	Data	mag 2018	Data	mag 2018		